

**E.A.M. van Opstal**

**Janus Prinsengaarde 36**

**5671 LP NUENEN**

Van Wanrooij Bouwbedrijf

Afdeling Service/mw. I. Schulte

Datum : 07-07-2024

Datum melding : 03-05-2024

Servicenummer : SO250-246365

Betreft : uw schrijven d.d. 02-07-20254

Beste mevrouw Schulte,

In antwoord op bovengenoemd schrijven wil ik u verwijzen naar mijn schrijven d.d. 06-06-2024 aangaande de melding en uitleg van de **cementsluier** die deze situatie en de vervuiling veroorzaakt.

Momenteel hebben er een drietal inspecties plaats gevonden, die alle eenduidig bevestigen dat de ruis van de bovenliggende gemetselde steenlaag de oorzaak is van de cementsluier op het glas, te weten;

1. firma Trehacon, leverancier van de gevelschermen
2. uw bouwkundige de heer J. Korsten van Van Wanrooij Bouwbedrijf d.d. 19-06-2024
3. vertegenwoordiger van KVS wijt het aan de onge-impregneerde stenen

Ik wil u er dan ook uitdrukkelijk op wijzen dat uw beoordeling dat er sprake zou zijn van een productiefout aangaande het glas, niet correct is. Het betreft hier **cementruis**.

Ik verzoek u vriendelijk mij een afschrift te sturen van het rapport over de bevindingen van de heer Korsten, die hier ter plekke erg duidelijk was over de cementsluier.

Verder verzoek ik u thans vriendelijk, doch dringend, naar de kern van deze melding te gaan en het voorliggende probleem op te lossen, zodat er geen verdere stappen nodig zijn.

Vriendelijke groet,

Ine van Opstal

c.c. : Bestuur VvE J.P.Gaarde

Mevrouw M. Bons

Mevrouw A. Leunissen